

新疆维吾尔自治区2025年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
1	喀什地区巴楚县	新疆叶尔羌矿业有限公司	新疆叶尔羌矿业有限公司新疆巴楚县瓦吉里塔格铁矿产资源开发利用与生态保护修复方案	新疆叶尔羌矿业有限公司新疆巴楚县瓦吉里塔格铁矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 年度生态修复计划编制不合理; 2. 未按照《方案》设置铁丝围栏、警示牌。	责令结合矿山实际完善年度生态修复计划；按照经批准的《方案》完成围铁丝围栏、警示牌设置，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
2	喀什地区塔什库尔干县	塔什库尔干县赞坎磁铁矿有限责任公司	塔什库尔干县赞坎磁铁矿有限责任公司新疆塔什库尔干赞坎磁铁矿产资源开发利用与生态保护修复方案	塔什库尔干县赞坎磁铁矿有限责任公司新疆塔什库尔干赞坎磁铁矿产资源开发利用与生态保护修复方案	/	/	在建
3	克州乌恰县	乌恰县库孜卡铁矿厂	乌恰县库孜卡铁矿	乌恰县库孜卡铁矿厂乌恰县库孜卡铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
4	克州乌恰县	乌恰县天耀矿业有限责任公司	乌恰县天耀矿业有限责任公司新疆乌恰县喀拉塔什铁矿	乌恰县天耀矿业有限责任公司新疆乌恰县喀拉塔什铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
5	克州乌恰县	乌恰县鑫磊矿业有限公司	乌恰县鑫磊矿业有限公司新疆乌恰县阿亚格萨依铁矿	乌恰县鑫磊矿业有限公司新疆乌恰县阿亚格萨依铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
6	克州阿克陶县	阿克陶中鑫矿业有限公司	阿克陶中鑫矿业有限公司新疆阿克陶县吐木艾尔克铅锌矿	阿克陶中鑫矿业有限公司新疆阿克陶县吐木艾尔克铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》未备案; 2. 未将已退还的保证金转存为基金; 3. 未编制年度生态修复计划; 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》备案；将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
7	克州阿克陶县	阿克陶广新矿业发展有限公司	阿克陶广新矿业发展有限公司土根曼苏铜矿	阿克陶广新矿业发展有限公司阿克陶广新矿业发展有限公司土根曼苏铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未足额计提基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
8	伊犁州察布查尔锡伯自治县	伊泰伊犁矿业有限公司	伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限公司煤矿	伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 基金使用不规范，资料不完整; 2. 年度生态修复计划编制不合理; 3. 水土环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开展；已复垦区域复绿效果及土壤质量监测不到位；排土场到达境界的复垦工作、表土与非表土堆放管理不到位。	责令按要求使用基金，完善相关资料；结合矿山实际完善年度生态修复计划；按照经批准的《方案》开展相关监测工作，规范管理表土与非表土，加强排土场到达境界的复垦工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
9	伊犁州伊宁市	新疆铁厂沟煤矿有限责任公司	新疆铁厂沟煤矿有限责任公司煤矿	新疆铁厂沟煤矿有限责任公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 地表塌陷监测未按照《方案》要求的点位、频次开展，其余工作均未按照《方案》开展。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
10	伊犁州伊宁县	新疆伊犁金龙矿业有限公司	新疆伊犁金龙矿业有限公司达达木图煤矿	新疆伊犁金龙矿业有限公司达达木图煤矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
11	伊犁州新源县	霍城县旭发铸造有限责任公司	霍城县旭发铸造有限责任公司新源县坎苏沟科克萨依铁矿 I、II 号矿体	霍城县旭发铸造有限责任公司新源县坎苏沟科克萨依铁矿 I、II 号矿体矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
12	伊犁州新源县	新疆美盛矿业有限公司	新疆美盛矿业有限公司卡特巴阿苏金铜矿	新疆美盛矿业有限公司新疆新源县卡特巴阿苏金（铜）矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划； 2. 未按照《方案》设置警示牌、铁丝围栏、砂袋墙、截排水沟及地质灾害监测、含水层破坏监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测、复垦植被监测、土壤质量监测。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成警示牌、铁丝围栏、砂袋墙、截排水沟设置及地质灾害监测、含水层破坏监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测、复垦植被监测、土壤质量监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
13	伊犁州巩留县	巩留县塔拉迪煤矿	巩留县塔拉迪煤矿	巩留县塔拉迪煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 年度生态修复计划编制不合理； 2. 未按照《方案》开展废弃物处置、矿山地质灾害防治、含水层监测、地形地貌景观破坏监测、水土环境监测、大气环境监测、土壤质量监测、土地损毁监测、复垦植被恢复效果监测；塌陷区存在的裂缝、塌陷坑未及时处理。	责令结合矿山实际完善年度生态修复计划；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，尽快处理塌陷区内的裂缝、塌陷坑，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
14	伊犁州昭苏县	昭苏县天山泽有限责任公司	昭苏县天山泽有限责任公司新疆昭苏夏塔铅银矿	昭苏县天山泽有限责任公司新疆昭苏夏塔铅银矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未编制年度生态修复计划； 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
15	和田地区民丰县	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	新疆民丰县硝尔库勒锑矿	吐鲁番金源矿冶有限责任公司新疆民丰县硝尔库勒锑矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展地质灾害防治、地质灾害监测、土壤环境监测、地形地貌监测、永冻层监测、土地损毁监测。	责令按要求设立基金账户；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害防治、地质灾害监测、土壤环境监测、地形地貌监测、永冻层监测、土地损毁监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
16	和田地区和田县	和田县和鑫矿业有限公司	和田县冰山钢铁矿	和田县和鑫矿业有限公司新疆和田县冰山钢铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	/	/	在建
17	和田地区和田县	和田众维矿业有限公司	和田众维矿业有限公司新疆和田县阿克沙依铁矿	和田众维矿业有限公司新疆和田县阿克沙依铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	/	/	在建
18	阿勒泰地区哈巴河县	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司新疆阿舍勒铜矿	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司新疆阿舍勒铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 年度生态修复计划编制不合理； 2. 地面塌陷监测、废石堆放场泥石流监测、尾矿库溃坝监测、含水层监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测未按照《方案》要求的点位、频次开展；含水层监测（水质）未按照《方案》要求的内容开展；人工巡查台账记录不清晰、不规范。	责令结合矿山实际完善年度生态修复计划；按照经批准的《方案》完成地面塌陷监测、废石堆放场泥石流监测、尾矿库溃坝监测、含水层监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测，补充完善巡查台账，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
19	阿勒泰地区福海县	福海县福地矿业有限责任公司	新疆福海县科科布拉克铁矿	福海县福地矿业有限责任公司新疆福海县科科布拉克铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	未设立基金账户。	责令按要求设立基金账户。	停产
20	阿勒泰地区富蕴县	富蕴县云新勘查开发有限责任公司	富蕴县云新勘查开发有限责任公司新疆富蕴县萨尔布拉克金矿	富蕴县云新勘查开发有限责任公司新疆富蕴县萨尔布拉克金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划； 2. 未按照《方案》开展矿井涌水沉淀池、露天采坑与预测地面塌陷第一次回填、矿山地质环境监测与土地复垦监测；废石堆放场土地复垦未提供资料及验收意见；堆浸场按照生态环境部门的要求开展了治理工作，仅通过县级生态环境部门验收，未提供相关资料	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成矿井涌水沉淀池、露天采坑与预测地面塌陷第一次回填、矿山地质环境监测与土地复垦监测；补充完善废石堆放场、堆浸场治理的相关资料，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
21	阿勒泰地区青河县	青河县亿通矿业有限公司	青河县亿通矿业有限公司新疆青河县科克别克铁矿	青河县亿通矿业有限公司新疆青河县科克别克铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未设立基金账户； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求设立基金账户；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
22	哈密市伊州区	哈密红石矿业有限公司	哈密红石矿业有限公司新疆哈密市红石铜矿	哈密红石矿业有限公司新疆哈密市红石铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
23	哈密市伊州区	哈密红石矿业有限公司	哈密红石矿业有限公司新疆哈密市梅岭铜金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
24	哈密市伊州区	国投哈密能源开发有限责任公司	国投哈密能源开发有限责任公司新疆吐哈煤田哈密市大南湖东二B煤矿(大南湖七号矿井)矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展泥石流灾害监测、土壤质量监测、土地损毁监测、土地损毁监测。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成泥石流灾害、土壤质量监测、土地损毁监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产	
25	哈密市伊州区	哈密东为实业有限公司	哈密东为实业有限公司新疆哈密市土墩铜镍矿VI号矿体	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
26	哈密市伊州区	哈密宝山矿业有限责任公司	哈密宝山矿业有限责任公司新疆哈密沙泉子铜铁矿	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
27	哈密市伊州区	新疆瑞伦矿业有限责任公司	新疆瑞伦矿业有限责任公司新疆哈密市黄山南铜镍矿区(5-22号勘探线)	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测、水环境监测、土壤环境监测、土地损毁监测; 3. 与上一年度检查问题基本一致, 整改落实不到位。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测、水环境监测、土壤环境监测、土地损毁监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产	
28	哈密市伊州区	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	新疆亚克斯资源开发股份有限公司新疆哈密香山铜镍矿	1. 多个采矿权共用1个基金账户; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求规范基金账户; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
29	哈密市伊州区	哈密市神龙矿业有限责任公司	哈密市神龙矿业有限责任公司新疆哈密梧桐窝子红柳沟金矿	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》要求处理建筑垃圾。	责令按要求将已退还的保证金转存基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成建筑垃圾处理, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
30	哈密市伊州区	哈密政通矿业有限责任公司	哈密政通矿业有限责任公司新疆哈密市小白石头矿区石墨矿	未将已退还的保证金转存为基金。	责令将已退还的保证金转存基金。	停产	
31	阿克苏地区拜城县	拜城县铁热克煤业有限责任公司	拜城县铁热克煤业有限责任公司新疆拜城宏远煤矿	1. 《方案》已过适用期; 2. 未设立基金账户; 3. 未编制年度生态修复计划; 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案; 设立基金账户; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
32	阿克苏地区拜城县	中国石油天然气股份有限公司	新疆塔里木盆地大宛齐油田石油开采	1. 未设立基金账户; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展地面沉降监测、地形地貌景观监测、地下水水位监测、土地损毁监测、复垦效果监测; 地下水质监测、采出水质监测未按照《方案》要求的点位、频次开展; 土壤环境监测未按照《方案》要求的频次开展。	责令按要求设立基金账户; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成地面沉降监测、地下水水位水质监测、采出水质监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产	
33	阿克苏地区库车市	中国石油化工股份有限公司	新疆塔里木盆地雅克拉东油气开采	1. 未设立基金账户; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展地形地貌景观监测、土地损毁监测、复垦效果监测; 含水层监测、土壤环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开展。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产	

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
34	阿克苏地区库车市	中国石油化工股份有限公司	新疆塔里木盆地于奇西石油开采	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司新疆塔里木盆地于奇西石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展地形地貌景观监测、土地损毁监测、复垦效果监测；含水层监测、土壤环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开展。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
35	阿克苏地区沙雅县	中国石油天然气股份有限公司	新疆塔里木盆地富满油田满深1区块油气开采	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司新疆塔里木盆地富满油田满深1区块油气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展地质灾害监测、含水层监测、土壤环境监测、复垦效果监测；地形地貌景观监测、土地损毁监测未形成台账。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害监测、含水层监测、土壤环境监测、复垦效果监测，补充完善地形地貌景观监测、土地损毁监测台账，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
36	阿克苏地区沙雅县	中国石油天然气股份有限公司	新疆塔里木盆地富满油田果勒3区块油气开采	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司新疆塔里木盆地富满油田果勒3区块油气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展含水层监测、土壤环境监测、复垦效果监测；地形地貌景观监测、土地损毁监测未形成台账。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层监测、土壤环境监测、复垦效果监测，补充完善地形地貌景观监测、土地损毁监测台账，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
37	阿克苏地区乌什县	新疆首钢投资有限公司	新疆乌什县阿合雅乡苏盖提布拉克磷矿	乌什县燕山矿业开发有限责任公司新疆乌什县阿合雅乡苏盖提布拉克磷矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	未设立基金账户。	责令按要求设立基金账户。	停产
38	阿克苏地区乌什县	乌什县金磷矿业开发有限公司	新疆乌什县阔西塔西钒磷矿	乌什县金磷矿业开发有限公司新疆乌什县阔西塔西钒磷矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划； 2. 未按照《方案》设置警示牌及泥石流监测、崩塌监测、生活区水土环境监测、土地损毁监测。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成警示牌设置及泥石流监测、崩塌监测、生活区水土环境监测、土地损毁监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
39	阿克苏地区温宿县	中曼石油天然气集团股份有限公司	新疆塔里木盆地温北区块油气开采	阿克苏中曼油气勘探开发有限公司新疆塔里木盆地温北区块油气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未足额计提基金； 2. 未按照《方案》开展含水层监测（采出水水质）、地形地貌景观监测、复垦效果监测、基本农田巡查；土地损毁监测未形成台账；	责令按要求足额计提基金；按照经批准的《方案》完成含水层监测（采出水水质）、地形地貌景观监测、复垦效果监测、基本农田巡查，补充完善土地损毁监测台账，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
40	昌吉州吉木萨尔县	兖矿新疆矿业有限公司	兖矿新疆矿业有限公司吉木萨尔水西沟矿区保盛煤矿	无	1. 现场未提供《方案》（经查询未编制《方案》）； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
41	昌吉州吉木萨尔县	兖矿新疆矿业有限公司	兖矿新疆矿业有限公司吉木萨尔水西沟矿区红山洼煤矿	兖矿新疆矿业有限公司吉木萨尔水西沟矿区红山洼煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 现场未提供《方案》（经查询已编制《方案》）； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求设立基金账户；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
42	昌吉州吉木萨尔县	吉木萨尔县大有煤矿	新疆吉木萨尔县大有煤矿	吉木萨尔县大有煤矿新疆吉木萨尔县大有煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 现场未提供《方案》（经查询《方案》已过适用期）； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
43	昌吉州吉木萨尔县	中国石油化工股份有限公司	新疆准噶尔盆地火烧山石油开采	无	1. 未编制《方案》； 2. 未设立基金账户。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户。	生产

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
44	昌吉州 准东经济技术 开发区	新疆昌吉英格玛煤电投 资有限责任公司	新疆昌吉英格玛煤电投资有限公司 西黑山一号矿井矿产资源开发利用与生 态保护修复方案	新疆昌吉英格玛煤电投资有限公司 西黑山一号矿井矿产资源开发利用与生 态保护修复方案	1.未编制年度生态修复计划; 2.未按照《方案》开展地表变形监测桩埋设、地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测; 废弃物处置、土壤环境监测、大气环境监测资料不规范; 3.现场采坑、排土场、生活垃圾处理在《方案》缺少相关监测、治理对应措施。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成地表变形监测桩埋设、地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测, 土壤环境监测、大气环境监测、废弃物处置, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
45	昌吉州 准东经济技术 开发区	国家能源集团新疆矿业 有限责任公司	新疆奇台县西黑山矿区红 沙泉二号露天煤矿	国家能源集团新疆矿业有限责任公司新 疆准东西黑山矿区红沙泉二号露天矿矿 产资源开发利用与生态保护修复方案	1.年度生态修复计划编制不合理; 2.未按照《方案》开展含水层破坏监测(水质)、土 地损毁监测; 土壤环境、大气环境监测未按照《方案》 要求的点位、频次开展。	责令结合矿山实际完善年度生态修复计划; 按照经批准的《方案》完成含水层破坏监测(水质)、土地损毁监测、土壤环境、大气环境监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
46	昌吉州 准东经济技术 开发区	新疆兖矿其能煤业有限 公司	新疆兖矿其能煤业有限公 司五彩湾矿区四号露天矿	新疆兖矿其能煤业有限公司新疆准东五 彩湾矿区四号露天矿矿产资源开发利用 与生态保护修复方案	未按照《方案》开展含水层破坏监测、地形地貌景观 破坏监测、土壤环境监测、土地损毁监测; 水环境监 测、大气环境监测未按照《方案》要求的点位、频次 开展; 相关监测台账资料不全。	责令按照经批准的《方案》完成含水层破坏监测、地形地貌 景观破坏监测、土壤环境监测、水环境监测、大气环境监测 、土地损毁监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县 (市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行 情况。	在建
47	昌吉州 阜康市	中国石油天然气股份有 限公司	新疆准噶尔盆地北三台油 田阜东5井区石油开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田 分公司新疆准噶尔盆地北三台油田阜东 5井区石油开采矿山地质环境保护与土 地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.未编制年度生态修复计划; 3.未按照《方案》开展含水层监测、土地损毁监测; 水土环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开 展; 地形地貌景观监测、复垦效果监测未形成监测台 账。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金; 落实年度生态修 复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成含水层监测 、地水土环境监测、土地损毁监测, 补充完善地形地貌景观 监测、复垦效果监测台账, 做好相关监测记录, 并向矿山所 在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务 履行情况。	生产
48	昌吉州 阜康市	中国石油天然气股份有 限公司	新疆准噶尔盆地北三台油 田西泉1井区石油开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田 分公司新疆油田分公司北三台油田西泉 1井区矿山地质环境保护与土地复垦方 案	1.《方案》已过适用期; 2.未设立基金账户; 3.未编制年度生态修复计划; 4.未按照《方案》开展土地损毁监测; 含水层监测、 土壤环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开 展; 地形地貌景观监测、复垦效果监测未形成监测台 账。	责令按要求完成《方案》编制、备案; 设立基金账户、足额 计提基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准 的《方案》完成含水层监测、土壤环境监测、土地损毁监 测, 补充完善地形地貌景观监测、复垦效果监测台账, 做好 相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管 部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
49	昌吉州 呼图壁县	中国石油天然气股份有 限公司	新疆准噶尔盆地莫北油田 前哨2井区油气开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田 分公司新疆准噶尔盆地莫北油田前哨2 井区油气开采矿山地质环境保护与土地 复垦方案	1.《方案》未备案; 2.未设立基金账户; 3.未编制年度生态修复计划; 4.未按照《方案》开展含水层监测、地形地貌景观监 测、土壤环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测。	责令按要求完成《方案》备案; 设立基金账户、足额计提基 金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方 案》完成含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、 土地损毁监测、复垦效果监测, 做好相关监测记录, 并向矿 山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦 义务履行情况。	生产
50	塔城地区 沙湾市	中国石油天然气股份有 限公司	新疆准噶尔盆地金龙油田 拐17井区石油开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田 分公司新疆准噶尔盆地金龙油田拐17井 区石油开采矿山地质环境保护与土地复 垦方案	1.未设立基金账户; 2.未编制年度生态修复计划; 3.未按照《方案》开展含水层破坏监测、地形地貌景 观破坏监测、土壤环境监测; 潜水含水层监测井、承 压含水层监测井未实施。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金; 落实年度生态修 复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成含水层破坏 监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测及潜水含水层监测 井、承压含水层监测井, 做好相关监测记录, 并向矿山所在 地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履 行情况。	生产
51	塔城地区 乌苏市	中国石油化工股份有限 公司	新疆准噶尔盆地排10西区 块石油开采	中石化新疆新春石油开发有限责任公司 新疆准噶尔盆地春风排10西油田石油开 采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.《方案》已过适用期; 2.未设立基金账户; 3.未编制年度生态修复计划; 4.未按照《方案》开展地形地貌景观破坏监测、含水 层破坏监测(水位); 含水层破坏监测(水质)、土 壤环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开展; 未提供废弃物处置相关资料。	责令按要求完成《方案》编制、备案; 设立基金账户、足额 计提基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准 的《方案》完成含水层破坏监测、地形地貌景观破坏监测、 土壤环境监测, 做好相关监测记录, 补充完善废弃物处置资 料, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年 土地复垦义务履行情况。	生产
52	塔城地区 乌苏市	乌苏市总工会	乌苏市总工会乌苏阿拉山 温泉疗养院地热矿	乌苏市总工会乌苏阿拉山温泉疗养院地 下热水矿产资源开发利用与生态保护 修复方案	1.未编制年度生态修复计划; 2.未按照《方案》开展水土环境监测、土地损毁监 测; 地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测、大气环 境监测、土地损毁监测; 污水处理站水环境监测未按 照《方案》要求的频次开展。	责令落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方 案》完成水土环境监测、土地损毁监测; 地形地貌景观破 坏监测、土壤环境监测、大气环境监测、土地损毁监测, 做好 相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管 部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
53	塔城地区裕民县	新疆鼎宝矿业有限公司	新疆鼎宝矿业有限公司新疆裕民县铁热克特乌增铁矿	新疆鼎宝矿业有限公司新疆裕民县铁热克特乌增铁矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展地质灾害防治预防、地质灾害监测（泥石流、预防警示）、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测、土地损毁监测；未对已有探槽形成的高陡边坡、人工堆砌的不稳定边坡开展崩塌、滑坡监测；矿区筛选矿石位置非《方案》中规划位置；矿区工程机械停放混乱。	责令落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害防治预防、地质灾害监测（泥石流、预防警示）、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测、土地损毁监测，对已有探槽形成的高陡边坡、人工堆砌的不稳定边坡进行崩塌、滑坡监测，做好相关监测记录，规范工程机械停放，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
54	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	新疆中核大地和丰矿业有限公司	新疆中核大地和丰矿业有限公司和布克赛尔县合什哈力干地区铍矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	新疆中核大地和丰矿业有限公司和布克赛尔县合什哈力干地区铍矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测、土地损毁监测。	责令按要求将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测、土地损毁监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
55	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	和布克赛尔蒙古族自治县枭龙煤矿有限公司	新疆和布克赛尔县和什托洛盖矿区枭龙煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	新疆和布克赛尔蒙古族自治县和什托洛盖矿区枭龙煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测、土地损毁监测。	责令按要求将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害监测、地形地貌景观破坏监测、土地损毁监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
56	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	和布克赛尔蒙古族自治县海鑫膨润土有限公司	新疆和布克赛尔蒙古族自治县海鑫膨润土矿	和布克赛尔蒙古族自治县海鑫膨润土有限公司新疆和布克赛尔蒙古族自治县海鑫膨润土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	/	/	停产
57	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	新疆红山能源矿业有限公司	新疆红山能源矿业有限公司红山煤矿	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司红山煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期； 2. 未将已退还的保证金转存为基金； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展地质灾害防治（防护网、警示牌）、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测、土地损毁监测；地质灾害防治（截排水沟）、水环境监测未按照《方案》要求的数量、频次开展。	责令按要求完成《方案》编制、备案；将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
58	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	中国石油天然气股份有限公司	新疆准噶尔盆地夏子街油田夏48井区石油开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司新疆准噶尔盆地夏子街油田夏48井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展含水层破坏监测（地下水水位、油层采出水水质）、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测；土地复垦区内植被恢复未达到《方案》要求的比例；XHW4016井作业区内存在垃圾、油污。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层破坏监测（地下水水位、油层采出水水质）、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测，做好相关监测记录，妥善处置XHW4016井作业区内垃圾和油污，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
59	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	中国石油天然气股份有限公司	新疆准噶尔盆地玛湖油田达13井区石油开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司新疆准噶尔盆地玛湖油田达13井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展含水层破坏监测、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测；土地复垦区场地未按照《方案》要求进行平整；作业区部分区域存在油污浸染。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层破坏监测、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测，做好相关监测记录，土地复垦区按照《方案》要求进行平整，作业区内油污妥善处置，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
60	塔城地区和布克赛尔蒙古族自治县	中国石油天然气股份有限公司	新疆准噶尔盆地石南油田盐238井区油气开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司新疆准噶尔盆地石南油田盐238井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展含水层破坏监测、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测；作业区部分区域存在油污浸染。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层破坏监测、地形地貌景观破坏监测、土壤环境监测，做好相关监测记录，作业区内油污妥善处置，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
61	博州 精河县	新疆森元矿业新技术有限公司	新疆森元矿业新技术有限公司新疆精河县恩古尔铁矿	新疆森元矿业新技术有限公司新疆精河县恩古尔铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
62	克拉玛依市 克拉玛依区	中国石油化工股份有限公司	新疆准噶尔盆地排66区块石油开采	中石化新疆新春石油开发有限责任公司新疆准噶尔盆地排66区块石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户; 2. 年度生态修复计划编制不合理; 3. 未按照《方案》开展含水层破坏的监测、地形地貌景观土地资源的监测; 含水层破坏的监测(监测井)未按照《方案》要求的数量建设; 未提供土地损毁监测、土地复垦效果监测台账。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金; 结合矿山实际完善年度生态修复计划; 按照经批准的《方案》完成含水层破坏的监测、地形地貌景观土地资源的监测、土地损毁监测、土地复垦效果监测, 做好相关监测记录, 补充完善土地损毁监测、土地复垦效果监测台账, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
63	克拉玛依市 白碱滩区	中国石油天然气股份有限公司	新疆准噶尔盆地玛湖油田玛湖1井区石油开采	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司新疆准噶尔盆地玛湖油田玛湖1井区石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期; 2. 未设立基金账户; 3. 未编制年度生态修复计划; 4. 未按照《方案》开展含水层破坏的监测、水土环境监测(地表水水质)、土地损毁监测; 水土环境监测(土壤)、土地复垦效果监测未按照《方案》要求的点位、频次开展。	责令按要求完成《方案》编制、备案; 设立基金账户、足额计提基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成含水层破坏的监测、水土环境监测、土地损毁监测、土地复垦效果监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
64	克拉玛依市 白碱滩区	克拉玛依市小拐乡盐厂	克拉玛依市小拐乡盐厂	克拉玛依市小拐乡盐厂矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未设立基金账户; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求设立基金账户; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
65	克拉玛依市 乌尔禾区	克拉玛依市鹏鑫矿业有限公司	新疆克拉玛依乌尔禾一三七团沥青矿	无	1. 未编制《方案》; 2. 未设立基金账户; 3. 未编制年度生态修复计划; 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案; 设立基金账户; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
66	乌鲁木齐市 达坂城区	乌鲁木齐久刚矿业有限公司	乌鲁木齐久刚矿业有限公司新疆乌鲁木齐达坂城铜沟铜矿	乌鲁木齐久刚矿业有限公司新疆乌鲁木齐达坂城铜沟铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
67	乌鲁木齐市头 屯河区	乌鲁木齐白土窑矿业有限公司	乌鲁木齐白土窑矿业有限公司白土窑煤矿	乌鲁木齐白土窑矿业有限公司白土窑煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展地质灾害监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、地面建筑变形监测监测。	责令按要求将已退还的保证金转存基金; 落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成地质灾害监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、地面建筑变形监测监测, 做好相关监测记录, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
68	巴州 和静县	巴州紫金矿业有限责任公司	巴州紫金矿业有限责任公司新疆和静县乌斯腾沟南矿带铁矿	巴州紫金矿业有限责任公司新疆和静县乌斯腾沟南矿带铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告; 按照经批准的《方案》完成复垦修复工作, 并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
69	巴州 和静县	和静县备战矿业有限责任公司	和静县备战矿业有限责任公司新疆和静县察汉乌苏铁矿	新疆华健投资有限责任公司新疆和静县察汉乌苏铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	/	/	已注销

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
70	巴州轮台县	巴州东辰工贸有限公司	巴州东辰工贸有限公司阳霞矿区塔里克二号矿井	巴州东辰工贸有限公司新疆轮台阳霞矿区塔里克二号矿井矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展地质灾害治理（崩塌警示牌、泥石流警示牌及物源清理、地面塌陷围栏及警示牌）、地质灾害监测（泥石流、地面塌陷）、含水层破坏的监测（水位、水量、水质）、地形地貌景观破坏的监测（地形测绘）、大气环境监测、土地损毁监测；崩塌监测频次、生活污水水质检测报告中检测项目未按照《方案》要求开展。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害治理、地质灾害监测、含水层破坏的监测、地形地貌景观破坏的监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建
71	巴州轮台县	中国石油天然气股份有限公司	新疆塔里木盆地轮西油田油气开采	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司新疆塔里木盆地轮西油田油气开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展含水层损毁的监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测；已复垦区未按照《方案》要求播撒草籽。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层损毁的监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测，做好相关监测记录，对已复垦区播撒草籽，做好后期管护，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
72	巴州轮台县	中国石油化工股份有限公司	新疆塔里木盆地轮台气田	无	1. 未编制《方案》； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划。	责令按要求完成《方案》编制、备案；设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
73	巴州博湖县	中国石油化工股份有限公司	新疆焉耆盆地博湖坳陷宝浪油气田开采	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆焉耆盆地博湖坳陷宝浪油气田开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》未备案； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展地质灾害破坏监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测。	责令按要求完成《方案》备案；设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害破坏监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
74	巴州博湖县	中国石油化工股份有限公司	新疆焉耆盆地博湖坳陷本布图油田开采	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆焉耆盆地博湖坳陷本布图油田开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》未备案； 2. 未设立基金账户； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展地质灾害破坏监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测。	责令按要求完成《方案》备案；设立基金账户、足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害破坏监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
75	巴州库尔勒市	新疆信莱矿业有限公司	新疆信莱矿业有限公司塔什店矿区三号矿井	塔什店矿区三号矿井（原巴州煤矿三、五号井整合）改扩建项目矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未将已退还的保证金转存为基金； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展地质灾害预防（铁丝围栏、警示牌）、矿山地质灾害治理（现有采空区治理、塌陷区治理）、矿山地质灾害监测（采空区地面塌陷变形监测）、含水层破坏的监测、地形地貌景观破坏的监测、损毁土地监测。	责令按要求将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成地质灾害预防（铁丝围栏、警示牌）、矿山地质灾害治理（现有采空区治理、塌陷区治理）、矿山地质灾害监测（采空区地面塌陷变形监测）、含水层破坏的监测、地形地貌景观破坏的监测、损毁土地监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
76	巴州库尔勒市	新疆邢美矿业有限公司	新疆邢美矿业有限公司塔什店矿区一号矿井	新疆邢美矿业有限公司塔什店矿区一号矿井矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期； 2. 未编制年度生态修复计划； 3. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
77	吐鲁番市鄯善县	青河县恒大矿业勘察有限责任公司	青河县恒大矿业勘察有限责任公司新疆鄯善县琼坎儿孜油砂矿矿山地质环境保	青河县恒大矿业勘察有限责任公司新疆鄯善县琼坎儿孜油砂矿矿山地质环境保	1. 《方案》已过适用期； 2. 未计提基金； 3. 未编制年度生态修复计划； 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案；足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
78	吐鲁番市鄯善县	鄯善县泰金矿业投资有限公司	鄯善县泰金矿业投资有限公司七克台矿区二号矿井	鄯善县泰金矿业投资有限公司新疆鄯善县七克台矿区资源整合区二号整合矿井矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1. 未编制年度生态修复计划； 2. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
79	吐鲁番市鄯善县	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	新疆钾盐矿产资源开发有限公司小草湖钠硝石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	新疆钾盐矿产资源开发有限公司小草湖钠硝石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未将已退还的保证金转存为基金; 2.未编制年度生态修复计划; 3.未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求将已退还的保证金转存基金;落实年度生态修复计划编制与报告;按照经批准的《方案》完成复垦修复工作,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
80	吐鲁番市鄯善县	中国石油天然气股份有限公司	新疆吐哈盆地鲁克沁英15块石油开采	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司新疆吐哈盆地鲁克沁英15块石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.年度生态修复计划编制不合理; 3.未按照《方案》开展地质灾害监测、沙障维护;含水层破坏的监测、土壤监测、复垦效果监测未按照《方案》要求的点位、频次开展。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金;结合矿山实际完善年度生态修复计划;按照经批准的《方案》完成含水层破坏的监测、土壤监测、地质灾害监测、复垦效果监测、沙障维护,做好相关监测记录,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
81	吐鲁番市高昌区	新疆吐鲁番星亮矿业有限公司	新疆吐鲁番星亮矿业有限公司七泉湖矿区星亮二矿	新疆吐鲁番星亮矿业有限公司吐鲁番市七泉湖矿区星亮二矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	/	/	在建
82	吐鲁番市高昌区	中国石油天然气股份有限公司	新疆吐哈盆地大2块石油开采	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司新疆吐哈盆地雁木西油田大2块石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.年度生态修复计划编制不合理; 3.未按照《方案》开展含水层破坏的监测、地形地貌景观监测、地质灾害监测(风沙灾害)、土地损毁监测、土地复垦效果监测;土壤监测、地质灾害监测(地面沉降)未按照《方案》要求的点位、频次开展;地质灾害监测(地面沉降)记录不规范。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金;结合矿山实际完善年度生态修复计划;按照经批准的《方案》完成含水层破坏的监测、地形地貌景观监测、土壤监测、地质灾害监测、土地损毁监测、土地复垦效果监测,做好相关监测记录,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
83	吐鲁番市高昌区	中国石油天然气股份有限公司	新疆吐哈盆地葡北石油开采	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司新疆吐哈盆地葡北石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.年度生态修复计划编制不合理; 3.未按照《方案》开展地形地貌景观监测、地质灾害监测、土地损毁监测、复垦效果监测;含水层破坏监测、水土环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开展。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金;结合矿山实际完善年度生态修复计划;按照经批准的《方案》完成含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、地质灾害监测、土地损毁监测、土地复垦效果监测,做好相关监测记录,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
84	吐鲁番市高昌区	中国石油天然气股份有限公司	新疆吐哈盆地玉果石油开采	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司新疆吐哈盆地玉果石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.年度生态修复计划编制不合理; 3.未按照《方案》开展地形地貌景观监测、土地损毁监测、复垦效果监测;地面沉降监测、含水层破坏监测、水土环境监测未按照《方案》要求的点位、频次开展。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金;结合矿山实际完善年度生态修复计划;按照经批准的《方案》完成地面沉降监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、土地损毁监测、复垦效果监测,做好相关监测记录,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
85	吐鲁番市高昌区	中国石油天然气股份有限公司	新疆吐哈盆地泉602泉9区块石油开采	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司新疆吐哈盆地泉602泉9区块石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.年度生态修复计划编制不合理; 3.未按照《方案》开展新建水文监测井、含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、InSAR测量;地面沉降监测记录不规范。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金;结合矿山实际完善年度生态修复计划;按照经批准的《方案》完成新建水文监测井、含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、地面沉降监测,做好相关监测记录,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
86	吐鲁番市高昌区	中国石油天然气股份有限公司	新疆吐哈盆地泉2泉4块石油开采	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司新疆吐哈盆地泉2泉4石油开采矿山地质环境保护与土地复垦方案	1.未设立基金账户; 2.年度生态修复计划编制不合理; 3.未按照《方案》开展新建水文监测井、含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、InSAR测量;地面沉降变形监测未按照《方案》要求的点位、频次开展,监测记录不规范,监测方法与《方案》不符。	责令按要求设立基金账户、足额计提基金;结合矿山实际完善年度生态修复计划;按照经批准的《方案》完成新建水文监测井、含水层监测、地形地貌景观监测、土壤环境监测、地面沉降变形监测、InSAR测量,做好相关监测记录,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	生产
87	吐鲁番市高昌区	新疆阳山矿业有限公司	新疆阳山矿业有限公司新疆吐鲁番市高昌区孔雀沟金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	新疆阳山矿业有限公司新疆吐鲁番市高昌区孔雀沟金矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案	1.土地复垦保证金账户与基金账户混用; 2.未编制年度生态修复计划; 3.未按照《方案》设置防护网及警示牌。	责令按要求规范管理基金账户;落实年度生态修复计划编制与报告;按照经批准的《方案》完成防护网及警示牌,并向矿山所在地县(市、区)自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	在建

序号	矿山所在地	采矿权人	矿山名称	方案名称	存在问题	处理意见	备注
88	吐鲁番市托克逊县	托克逊县雨田煤业有限责任公司	托克逊县雨田煤业有限责任公司新疆托克逊布尔碱一号井	托克逊县雨田煤业有限责任公司新疆托克逊布尔碱一号井矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未足额计提基金; 2. 未编制年度生态修复计划; 3. 未按照《方案》开展预测采空区地面塌陷变形在线监测、含水层破坏的监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测。 4. 与上一年度检查问题基本一致，未整改落实。	责令按要求足额计提基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成预测采空区地面塌陷变形在线监测、含水层破坏的监测、地形地貌景观监测、水土环境监测、大气环境监测、土地损毁监测，做好相关监测记录，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产
89	吐鲁番市托克逊县	托克逊县博斯坦煤业有限公司	托克逊县博斯坦煤业有限公司煤矿	托克逊县博斯坦煤业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 未编制年度生态修复计划; 2. 未按照《方案》开展土地损毁监测；含水层破坏的监测未按照《方案》要求对点位开展。	责令按要求落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成含水层破坏的监测、土地损毁监测。	停产
90	吐鲁番市托克逊县	新疆托克逊县龙泉煤矿	新疆托克逊县龙泉煤矿	新疆托克逊县龙泉煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案	1. 《方案》已过适用期; 2. 未将已退还的保证金转存为基金; 3. 未编制年度生态修复计划; 4. 未按照《方案》开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。	责令按要求完成《方案》编制、备案；将已退还的保证金转存基金；落实年度生态修复计划编制与报告；按照经批准的《方案》完成复垦修复工作，并向矿山所在地县（市、区）自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况。	停产