

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
1	昌吉州准东区	有效期内	随机	C6500002018011110145790	新疆天池能源有限责任公司	煤	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿	《新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	核查期间未发现问题	无	
2	昌吉州准东区	有效期内	随机	C6500002017111110145844	新疆宜化矿业有限公司	煤	新疆宜化矿业有限公司新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿	《新疆宜化矿业有限公司新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山土壤监测点数量设置。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
3	昌吉州准东区	有效期内	随机	C6500002018121110148841	木垒县凯源煤炭有限责任公司	煤	木垒县凯源煤炭有限责任公司煤矿	《木垒县凯源煤炭有限责任公司煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山办公生活区、拟建工业广场地下水、土壤监测。 2. 未按《方案》要求对矿山土地损毁、地形地貌景观监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
4	昌吉州准东区	有效期内	随机	C6500002019031110147942	新疆金能矿业有限公司	煤	新疆金能矿业有限公司新疆奇台县黑山头露天煤矿	《新疆金能矿业有限公司新疆奇台县黑山头露天煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按照《方案》要求对矿山露天采场出水口实施水质监测，矿山土壤监测数据不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
5	昌吉州准东区	有效期内	随机	C6500002018121110147537	新疆天隆希望能源有限公司	煤	新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿	《新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿地质环境与土地复垦方案》	/	/	基建期
6	昌吉州奇台县	有效期内	随机	C6500002017091110145174	奇台县北塔山煤矿	煤	奇台县北塔山煤矿	《奇台县北塔山煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 原《方案》已过期，现场未提供有效《方案》。 2. 未编制矿山生态修复治理年度计划。 3. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤监测。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
7	昌吉州奇台县	有效期内	随机	C6500002017091110145174	新疆北塔山牧场矿业有限公司	煤	新疆北塔山牧场矿业有限公司煤矿	《新疆北塔山牧场矿业有限公司煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未编制年度矿山生态修复计划。 2. 未按《方案》要求对矿山水质监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
8	昌吉州吉木萨尔县	有效期内	随机	C6500002009041120013968	新疆吉通矿业有限责任公司	煤	新疆吉木萨尔县顺通煤矿	《新疆神新发展有限责任公司吉木萨尔县顺通煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山预测塌陷区围栏已被破坏，现场未及时修复。 2. 矿山地裂缝未见监测记录。 3. 矿山水表水、废水、土壤未取样分析，没有建立地面塌陷、水土监测台账。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
9	昌吉州呼图壁县	有效期内	随机	C6500002018121110147536	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤	新疆昌吉州呼图壁县白杨河矿区106团煤矿	《新疆昌吉州呼图壁县白杨河矿区106团煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山生活污水、生产废水检测记录不全，土壤未取样检测。 2. 矿山崩塌、滑坡、泥石流未开展巡查，没有巡查记录。 3. 对照《方案》矿山含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
10	昌吉州呼图壁县	有效期内	随机	C650000201011120105817	新疆鸿新建设集团白杨沟煤炭有限责任公司	煤	新疆鸿新建设集团白杨沟煤炭有限责任公司煤矿	《新疆鸿新建设集团白杨沟煤炭有限责任公司煤矿地质环境与土地复垦方案》	/	/	采矿权保留未开采，改造中

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
11	昌吉州呼图壁县	有效期内	随机	C6500002018121110148482	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	煤	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿	《中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿地质环境与土地复垦方案》	/	/	基建期
12	昌吉州昌吉市	有效期内	随机	C6500002010111120105858	新疆宝平淮南能源有限责任公司	煤	新疆宝平淮南能源有限责任公司昌吉市宝平煤矿	《疆宝平淮南能源有限责任公司昌吉市宝平煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山泥石流、崩塌巡查, 含水层、水土监测。 2. 未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测监测。 3. 对照《方案》矿山含水层、土壤、等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
13	昌吉州昌吉市	有效期内	随机	C6500002009121120054802	国家能源集团新疆能源有限责任公司	煤	国家能源集团新疆能源有限责任公司昌吉屯宝煤矿	《国家能源集团新疆能源有限责任公司昌吉屯宝煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山地面塌陷、泥石流、崩塌灾害监测。 2. 未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测监测。 3. 对照《方案》矿山含水层、土壤等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
14	喀什地区塔什库尔干县	有效期内	随机	C6500002010128120105871	帕米尔天泉有限公司	矿泉水	帕米尔天泉有限公司新疆塔什库尔干县先伯巴矿泉水矿	《帕米尔天泉有限公司新疆塔什库尔干县先伯巴矿泉水矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山土壤监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
15	喀什地区莎车县	有效期内	随机	C6500002022051110154002	莎车县长胜煤矿有限责任公司	煤	莎车县长胜煤矿有限责任公司新疆莎车长胜煤矿	《莎车县长胜煤矿有限责任公司新疆莎车长胜煤矿地质环境与土地复垦方案》	1、矿山技改, 现场检查期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	改扩建(技改)
16	喀什地区伽师县	有效期内	随机	C6500002012033120126859	伽师县铜辉矿业有限责任公司	铜矿	伽师县铜辉矿业有限责任公司新疆伽师县伽师铜矿	《伽师县铜辉矿业有限责任公司新疆伽师县伽师铜矿地质环境与土地复垦方案》	核查期间未发现问题	无	
17	克州地区乌恰县	有效期内	随机	C6500002021113210152892	新疆紫金锌业有限公司	锌矿、铅矿	新疆紫金锌业有限公司新疆乌恰县乌拉根银铅锌矿	《新疆紫金锌业有限公司新疆乌恰县乌拉根银铅锌矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山露天采场出水口实施水质监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
18	克州地区阿克陶县	有效期内	随机	C6500002013112110132218	新疆葱岭能源有限公司	铁矿	新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县孜洛依北铁铜矿区III、IV铁矿体	《新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县孜洛依北铁铜矿区III、IV铁矿体地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤、崩塌等地质环境监测。 2. 未按《方案》要求对矿山水质、土壤检测。 3. 未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
19	克州地区阿克陶县	有效期内	随机	C6500002010122110105938	阿克陶晋鑫矿业有限责任公司	铁矿	阿克陶晋鑫矿业有限责任公司新疆阿克陶卡拉墩铁矿	《阿克陶晋鑫矿业有限责任公司新疆阿克陶卡拉墩铁矿地质环境与土地复垦方案》	/	/	基建期
20	克州地区阿图什市	过期未注销	随机	C6500002013046120129391	新疆盐业阿图什有限责任公司	盐矿	新疆盐业阿图什有限责任公司哈拉峻乡吐孜苏盖特盐矿	《新疆盐业阿图什有限责任公司哈拉峻乡吐孜苏盖特盐矿地质环境与土地复垦方案》	/	/	已注销

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
21	博州地区精河县	有效期内	随机	C6500002014032210133928	新疆盛泰鑫源矿业有限公司	铁、铜、锌	新疆盛泰鑫源矿业有限公司精河县东杜斯泰铁铜多金属矿	《新疆盛泰鑫源矿业有限公司精河县东杜斯泰铁铜多金属矿地质环境与土地复垦方案》	1. 现场检查矿山未提供有效《方案》。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案	该矿《方案》2020年审查通过，生产规模3万吨/年。2022年生产规模扩大至20万吨/年。新采矿证有效期为2022年12月22日至2027年12月22日。
22	博州地区温泉县	有效期内	随机	C6500002013123210132842	温泉顺凯达矿业有限责任公司	铜钼矿	温泉顺凯达矿业有限责任公司新疆温泉县北达巴特铜钼矿	《温泉顺凯达矿业有限责任公司新疆温泉县北达巴特铜钼矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按照《方案》要求对矿山崩塌、滑坡监测。 2. 未按照《方案》要求对矿山含水层、土壤监测。 3. 未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
23	阿勒泰地区哈巴河县	过期未注销	随机	C6500002017094210145169	新疆鑫旺矿业股份有限公司	金	新疆鑫旺矿业股份有限公司哈巴河县阿克萨依金矿	《新疆鑫旺矿业股份有限公司哈巴河县阿克萨依金矿地质环境与土地复垦方案》	1. 《方案》已过期，未按时修编。 2. 矿山停产，现场检查停产期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令限期建立基金账户并足额计提。	停产
24	阿勒泰地区福海县	有效期内	随机	C6500002014107110136210	阿勒泰地区额河碳化硅有限公司	玻璃用石英岩	阿勒泰地区额河碳化硅有限公司福海县巴坎塔斯玻璃用脉石英矿	《阿勒泰地区额河碳化硅有限公司福海县巴坎塔斯玻璃用脉石英矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求开展地质灾害隐患、水、土壤监测。 2. 未按照《方案》要求进行废石堆放。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
25	阿勒泰地区阿勒泰市	过期未注销	随机	C6500002010126120106691	北屯矿业有限责任公司	云母	北屯矿业有限责任公司新疆阿勒泰塔德布拉克云母矿	《北屯矿业有限责任公司新疆阿勒泰塔德布拉克云母矿地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山停产，现场检查停产期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	停产
26	阿勒泰地区阿勒泰市	有效期内	随机	C6500002010123220123566	阿勒泰市金鑫铅锌矿业有限公司	铅、锌、铜	阿勒泰市铁米尔特多金属矿	《阿勒泰市铁米尔特多金属矿地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山停产，现场检查停产期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	停产
27	阿克苏地区温宿县	有效期内	随机	C6500002010121120106364	温宿县华盛煤业有限公司	煤	温宿县华盛煤业有限公司克孜勒布拉克煤矿	《温宿县华盛煤业有限公司克孜勒布拉克煤矿地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山停产，现场检查停产期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	停产
28	阿克苏地区温宿县	有效期内	随机	C6500002010121120106363	温宿县博峰煤业有限公司	煤	温宿县博峰煤业有限公司博孜墩煤矿东井	《温宿县博峰煤业有限公司博孜墩煤矿东井地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山停产，现场检查停产期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	停产
29	阿克苏地区温宿县	有效期内	随机	C6500002010126110116111	温宿县银峰盐业有限公司	矿盐	温宿县银峰盐业有限公司新疆温宿盐矿	《温宿县银峰盐业有限公司新疆温宿盐矿地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》对矿山地形地貌治理及监测。 2. 未按《方案》要求对矿山土地占用，损毁治理及监测。 3. 未按《方案》对矿山地下水含水层监测，土壤监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
30	阿克苏地区阿克苏市	有效期内	随机	C6500002012067110128617	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	水泥用岩石矿	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新疆阿克苏市四石场矿区1号石灰岩矿	《阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新疆阿克苏市四石场矿区1号石灰岩矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山含水层监测，土壤监测。 2. 未按《方案》要求回填废石，2021年—2023年要求回填32860立方米。 3. 未制定年度矿山生态修复计划。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
31	阿克苏地区库车市	有效期内	随机	C6500002013061120130827	库车县科兴煤炭实业有限责任公司	煤	库车县科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿	《库车县科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 固废（生活垃圾）处理有台账，未见佐证材料（合同等）。 2. 未按《方案》要求对矿山土壤监测。 3. 未按《方案》要求对矿山采空塌陷区监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
32	阿克苏地区拜城县	有效期内	随机	C6500002010121120106358	拜城县新兴矿业开发有限责任公司	煤	拜城县新兴矿业开发有限责任公司苏拉合马煤矿	《拜城县新兴矿业开发有限责任公司苏拉合马煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山泥石流、水质、土壤监测。 2. 未按《方案》要求设立警示牌。 3. 矿山采区排土场的围栏存在损坏的现象。 4. 矿山南部界外停车场陡坡未按《方案》进行挂网喷浆修复治理。 5. 矿山泥石流沟（苏拉合马沟）未按《方案》实施。 6. 矿山部分排土地段存在边坡角较大的现象与《方案》要求不符。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
33	阿克苏地区拜城县	过期未注销	随机	C6500002010123120104685	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	铜	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司新疆拜城县察其铜矿	《拜城县滴水铜矿开发有限责任公司新疆拜城县察其铜矿矿山地质环境与土地复垦方案》	矿山停产，现场检查停产期间矿山未按照《方案》要求开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	停产
34	阿克苏地区拜城县	有效期内	随机	C6500002017111110145788	新疆凯领阿尔格敏矿业有限公司	煤	新疆凯领投资有限公司拜城县矿区阿尔格敏露天煤矿	《新疆凯领投资有限公司拜城县矿区阿尔格敏露天煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山崩塌、泥石流、含水层监测。 2. 现场检验警示牌偏少。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
35	阿克苏地区拜城县	有效期内	随机	C6500002010121120106362	新疆拜城音西铁热克煤业有限公司	煤	新疆拜城县音西铁热克煤业有限公司音西铁列克厄肯煤矿	《新疆拜城县音西铁热克煤业有限公司音西铁列克厄肯煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤监测。 2. 未按《方案》要求对矿山废石堆监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
36	阿克苏地区拜城县	有效期内	随机	C6500002018011110145792	新疆一成投资有限公司	煤	新疆一成投资有限公司新疆拜城矿区一成煤矿	《新疆一成投资有限公司新疆拜城矿区一成煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 方案已过期，未按时修编， 2. 未按《方案》要求对矿山崩塌、滑坡采空区监测。 3. 未按《方案》要求设置警示牌。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
37	巴州库尔勒市	有效期内	随机	C6500002021051210152077	巴州秦华工贸有限责任公司	煤	巴州秦华工贸有限责任公司新疆库尔勒秦华煤矿	《巴州秦华工贸有限责任公司新疆库尔勒秦华煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 矿矸石堆放高度，坡度与《方案》不符。 2. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤土地损毁、泥石流、地表塌陷监测。 3. 未按《方案》要求设置警示牌、围栏。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务、责令限期建立基金账户并足额计提。	

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
38	巴州 库尔勒市	有效期内	随机	C6500002021121110152989	新疆华安矿业股份有限公司	煤	新疆华安矿业股份有限公司煤矿	《新疆华安矿业股份有限公司煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山预测地面塌陷区围栏, 警示牌设置。 2. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤监测。 3. 未按《方案》要求对矿山地形地貌监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
39	巴州 库尔勒市	有效期内	随机	C6500002010116120106505	新疆宝安新能源矿业有限公司	红柱石	新疆宝安新能源矿业有限公司苏克塔格能厄红柱石矿	《新疆宝安新能源矿业有限公司苏克塔格能厄红柱石矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 排土场边坡角不符合《方案》中要求。 2. 未按《方案》要求对含水层、土壤监测。 3. 地灾巡查记录未按《方案》要求执行。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
40	巴州 轮台县	有效期内	随机	C6500002009076120039157	轮台县银海盐业有限责任公司	湖盐	轮台县银海盐业有限责任公司新疆轮台县吐孜鲁克盐矿	《轮台县银海盐业有限责任公司新疆轮台县吐孜鲁克盐矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山地形地貌, 水土监测。 2. 对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
41	巴州 若羌县	有效期内	随机	C1000002008126210003620	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	钾盐	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司新疆若羌县罗布凹地钾盐矿	《国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司新疆若羌县罗布凹地钾盐矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山地面沉降, 含水层监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
42	巴州 和静县	有效期内	随机	C6500002011032120110554	和静县备战矿业有限责任公司	铁矿	和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿	《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山露天采坑东边坡稳定性监测报告不全。 2. 未按《方案》要求对矿山地质灾害隐患点巡查. 土壤监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
43	巴州 和静县	有效期内	随机	C6500002014042210140278	巴州敦德矿业有限责任公司	铁矿	巴州敦德矿业有限责任公司新疆和静县敦德锌铁矿	《巴州敦德矿业有限责任公司新疆和静县敦德锌铁矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 现场实际情况与方案不符, 现场为平硐地下开采, 平硐中无地下水 2. 未按《方案》要求对矿坑水位. 地表水监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
44	伊犁州 察特克斯县	过期未注销	随机	C6500002012113220128540	伊犁会通矿业发展有限公司	镍矿	伊犁会通矿业发展有限公司新疆特克斯县青布拉克铜镍矿	《伊犁会通矿业发展有限公司新疆特克斯县青布拉克铜镍矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 《方案》过期。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	该矿位于喀拉峻世界自然遗产核心区内, 于2014年9月12日停止一切开矿行为, 现场抵达矿区30公里外, 由于交通道路中断未能到达现场。
45	伊犁州 伊宁县	有效期内	随机	C6500002018011110145794	伊犁庆华能源开发有限公司	煤	伊犁庆华能源开发有限公司二号露天煤矿	《伊犁庆华能源开发有限公司二号露天煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤、泥石流监测。 2. 未按《方案》要求设置警示牌。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
46	伊犁州 伊宁县	有效期内	随机	C6500002010061110071730	新疆伊犁能煤炭有限公司	煤	新疆伊犁能煤炭有限公司新疆伊犁皮里青露天煤矿	《新疆伊犁能煤炭有限公司新疆伊犁皮里青露天煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山露天采坑东边坡稳定性监测报告不全; 2. 未按《方案》要求对矿山土壤监测, 地质灾害隐患点巡查。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
47	伊犁州察布查尔县	逾期未注销	随机	C6500002009083120035653	察布查尔县金威铅锌	铜矿	乌鲁木齐金塔翼龙润滑油销售有限公司察布查尔县吉兰德克铜矿	《乌鲁木齐金塔翼龙润滑油销售有限公司察布查尔县吉兰德克铜矿地质环境与土地复垦方案》	1.《方案》过期。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	停产，矿山目前复垦修复中。
48	伊犁州察布查尔县	有效期内	随机	C1000002010111110084121	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	煤	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁一号煤矿	《新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁一号煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1.《方案》过期，未按时修编。 2.未按《方案》要求对地形地貌、泥石流、地面塌陷监测。 3.地面塌陷区警示牌偏少。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
49	伊犁州尼勒克县	有效期内	随机	C6500002009042110013835	新疆天华矿业有限责任公司	铁矿	新疆天华矿业有限责任公司新疆尼勒克县松湖铁矿	《新疆天华矿业有限责任公司新疆尼勒克县松湖铁矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求对矿山含水层、土壤、泥石流监测。 2.未按《方案》要求设置警示牌。 3.未按《方案》要求对矿山地形地貌监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
50	哈密市伊州区	有效期内	随机	C6500002009121120052985	潞安新疆煤化工（集团）有限公司	煤	潞安新疆煤化工（集团）有限公司二矿	《潞安新疆煤化工（集团）有限公司二矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求对矿山地面塌陷区铁丝网围栏设置。 2.未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测，补充完善各类监测台账。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
51	哈密市巴里坤县	有效期内	随机	C6500002019121110149312	新疆能源（集团）有限责任公司	煤	新疆能源（集团）有限责任公司新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿	《新疆能源（集团）有限责任公司新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求对矿山土地损毁、地形地貌景观监测。 2.未按《方案》要求对矿山露天采场及外排土场外围铁丝网围栏布设。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
52	哈密市伊州区	有效期内	随机	C6500002010013120055529	哈密焱鑫铜业有限公司	铜矿	哈密焱鑫铜业有限公司哈密市土屋铜矿	《哈密焱鑫铜业有限公司哈密市土屋铜矿地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求对矿山露天采场、废石堆、尾矿库等部分区域进行治理修复。 2.对照《方案》含水层、土、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
53	哈密市伊州区	有效期内	随机	C6500002021063210152155	哈密市鑫源矿业有限责任公司	镍矿	哈密市鑫源矿业有限责任公司白鑫滩铜镍矿	《哈密市鑫源矿业有限责任公司白鑫滩铜镍矿地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求对矿山含水层、土壤、崩塌等监测 2.对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
54	哈密市伊州区	有效期内	随机	C6500002009072120035618	哈密市瑞泰矿业有限责任公司	铁矿	哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密尾亚钛铁矿	《哈密市瑞泰矿业有限责任公司新疆哈密尾亚钛铁矿地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求制定矿山生态修复年度工作计划。 2.对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
55	哈密市巴里坤县	有效期内	随机	C6500002017111110145782	哈密市和翔工贸有限责任公司	煤	哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤矿区别斯库都克露天煤矿	《哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤矿区别斯库都克露天煤矿地质环境与土地复垦方案》	1.未按《方案》要求对矿山土地损毁、地形地貌景观监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
56	哈密市巴里坤县	有效期内	随机	C6500002017111110145399	新疆太姥矿业有限公司	油页岩	新疆太姥矿业有限公司新疆巴里坤县石碳窑北勘查区油页岩	《新疆太姥矿业有限公司新疆巴里坤县石碳窑北勘查区油页岩矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》对矿山含水层、地形地貌景观、生产生活污水监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
57	哈密市伊州区	有效期内	随机	C6500002009072120035622	新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	铁矿	新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司铁矿	《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司铁矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未制定年度矿山生态修复计划。 2. 对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
58	吐鲁番市托克逊县	有效期内	随机	C6500002018121110147298	托克逊县盘吉煤业有限公司	煤	托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿	《托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	核查期间未发现问题	无	
59	吐鲁番市高昌区	有效期内	随机	C6500002021012210151468	新疆生产建设兵团第十二师二二一团	铁矿	新疆吐鲁番克尔塔乌铁矿	《新疆吐鲁番克尔塔乌铁矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山露天采场周边铁丝网围栏布设，警示牌数量偏少。 2. 未制定年度矿山生态修复计划。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
60	吐鲁番市高昌区	过期未注销	随机	C6500002016081110142988	吐鲁番景盛矿业有限公司	煤	吐鲁番景盛矿业有限公司吐鲁番市塔尔朗沟煤矿	《吐鲁番景盛矿业有限公司吐鲁番市塔尔朗沟煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求进行矿山地质环境治理工程未实施（崩塌危岩清理，泥石流堆积物清理，拦洪坝施工等。未设计警示标志）。 2. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤、崩塌、土地损毁监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
61	吐鲁番市托克逊县	有效期内	随机	C6500002010121120106763	新疆吐鲁番金马能源开发有限责任公司	煤	新疆吐鲁番金马能源开发有限责任公司克尔碱煤矿	《新疆吐鲁番金马能源开发有限责任公司克尔碱煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。 2. 未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
62	吐鲁番市托克逊县	有效期内	随机	C6500002009057120020570	新疆永天矿业有限公司	石膏	新疆永天矿业有限公司新疆托克逊县小草湖石膏矿	《新疆永天矿业有限公司新疆托克逊县小草湖石膏矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求布设监测点。 2. 未按《方案》要求布设警示牌。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
63	吐鲁番市托克逊县	有效期内	随机	C6500002009021120105264	新疆圣雄能源开发有限公司	煤	新疆圣雄能源开发有限公司托克逊县黑山矿区小露天煤矿	《新疆圣雄能源开发有限公司托克逊县黑山矿区小露天煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。 2. 未按《方案》要求对矿山地形地貌景观监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
64	吐鲁番市托克逊县	有效期内	随机	C6500002012056140126290	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司	湖盐	托克逊县中泰化学盐化有限责任公司新疆托克逊盐矿	《托克逊县中泰化学盐化有限责任公司新疆托克逊盐矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 矿山含水层、土壤、崩塌等监测未按《方案》的年度工作安排实施。 2. 对照《方案》含水层、土壤、崩塌等监测记录不全。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
65	吐鲁番市托克逊县	有效期内	随机	C6500002020066210150195	新疆钾盐矿产资源开发有限公司	钾盐矿盐	新疆钾盐矿产资源开发有限公司新疆吐鲁番市乌勇布拉克硝酸钾矿床	《新疆钾盐矿产资源开发有限公司新疆吐鲁番市乌勇布拉克硝酸钾矿床矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 《方案》过期，未按时修编。 2. 矿山含水层、土壤、崩塌等监测未按《方案》的年度工作安排实施。 3. 未按《方案》要求对生活垃圾，生活污水的处置。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、限期建立基金账户并足额计提。	

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
66	塔城地区 和布克赛尔蒙古 自治县	有效期内	随机	C6500002009031120008595	和布克赛尔蒙古自治 县沙吉海煤业有限责 任公司	煤	和布克赛尔蒙古自治县沙 吉海煤业有限责任公司煤 矿	《和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤业 有限责任公司煤矿矿山地质环境与土 地复垦方案》	1. 未按《方案》要求地面变形监测。 2. 对照《方案》含水层、土壤、崩 塌等监测记录不全。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
67	塔城地区 和布克赛尔蒙古 自治县	有效期内	随机	C6500002011086120120760	和布克赛尔蒙古自治 县裕丰腐殖酸有限责 任公司	煤	和布克赛尔蒙古自治县裕 丰腐殖酸有限责任公司新 疆和丰风化煤露天矿	《和布克赛尔蒙古自治县裕丰腐殖酸 有限责任公司新疆和丰风化煤露天矿 矿山地质环境与土地复垦方案》	/	/	基建期
68	塔城地区 和布克赛尔蒙古 自治县	有效期内	随机	C6500002022121110154414	新疆鑫悦盛矿业有限 公司	煤	新疆鑫悦盛矿业有限公 司煤矿	《新疆鑫悦盛矿业有限公 司煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山地下水 含水层、土壤监测。 2. 对照《方案》含水层、土壤、崩 塌等监测记录不全。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
69	塔城地区 和布克赛尔蒙古 自治县	有效期内	随机	C6500002015036110137612	新疆宜新化工有限公 司	盐矿	新疆宜新化工有限公司和 布克赛尔蒙古自治县玛 纳斯盐湖中段石盐矿	《新疆宜新化工有限公司和布克赛尔 蒙古自治县玛纳斯盐湖中段石盐矿 矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对滑坡进行监 测点。 2. 未按《方案》要求对矿山含水层、 生活污水、土壤监测。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
70	塔城地区 和布克赛尔蒙古 自治县	有效期内	随机	C6500002013126120132834	和布克赛尔蒙古自治 县宏达盐业有限责任 公司	盐矿	和布克赛尔蒙古自治县宏 达盐业有限责任公司和布 克赛尔县新乌森盐池	《和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有 限责任和布克赛尔县新乌森盐池 矿山地质环境与土地复垦方案》	核查期间未发现问题	无	
71	塔城地区 沙湾市	有效期内	随机	C6500002021091110152657	沙湾市宝英煤炭有限 责任公司	煤	沙湾市宝英煤炭有限责 任公司新疆沙湾县达孜梁宝 英煤矿	《沙湾市宝英煤炭有限责 任公司新疆沙湾县达孜梁宝 英煤矿矿山地质环境 与土地复垦方案》	1. 对照《方案》含水层、土壤、崩 塌等监测记录不全。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
72	塔城地区 乌苏市	有效期内	随机	C6500002009031120008601	新疆淮南煤矿有限责 任公司	煤	新疆淮南煤矿有限责 任公司煤矿	《新疆淮南煤矿有限责 任公司煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 对照《方案》含水层、土壤、崩 塌等监测记录不全。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
73	塔城地区 乌苏市	有效期内	随机	C6500002010111120107006	新疆乌苏市巴音沟丛 龙煤矿	煤	新疆乌苏市巴音沟丛 龙煤矿	《新疆乌苏市巴音沟丛 龙煤矿矿山地质 环境与土地复垦方案》	1. 对照《方案》含水层、土壤、崩 塌等监测记录不全。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
74	和田地区 和田县	有效期内	随机	C6500002021121210153264	和田县天台实业有限 责任公司	煤矿	和田县天台实业有限 责任公司煤矿	《和田县天台实业有限 责任公司煤矿 矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 对照《方案》含水层、土壤、崩 塌等监测记录不全。 2. 未按《方案》要求对矿山地面变 形监测。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
75	和田地区 和田县	有效期内	随机	C6500002019063210148193	和田中天创投矿业有 限责任公司	铅锌矿	新疆和田县多宝山铅多金 属矿	《新疆和田县多宝山铅多金属矿 矿山地质环境与土地复垦方案》	未按《方案》要求对矿山地面变形 监测。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	
76	和田地区 和田县	有效期内	随机	C6500002019125210149727	新疆东力矿业投资有 限公司	锂矿	新疆东力矿业投资有限 公司新疆和田县阿克塔斯 锂矿	《新疆东力矿业投资有限 公司新疆和田县阿克塔斯 锂矿矿山地质环境与土 地复垦方案》	1. 《方案》过期，未按时修编。 2. 未按照原《方案》要求开展含水 层监测，地质灾害隐患巡查。	责令按照经批准的 方案限期完成复垦 修复任务	

新疆维吾尔自治区2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

序号	矿山所在地	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证证号	采矿权人	矿种	矿山名称	复垦修复方案名称	存在问题	处理意见	备注
77	和田地区和田县	有效期内	随机	C6500002011031110108430	新疆普阳矿业开发有限公司	煤矿	新疆普阳矿业开发有限公司和田布雅普阳煤矿	《新疆普阳矿业开发有限公司和田布雅普阳煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按《方案》要求对矿山采空区变形、含水层、土壤等监测。 2. 未按《方案》要求对水质、土壤检测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
78	和田地区和田县	有效期内	随机	C6500002010121140118745	和田布雅矿业有限责任公司	煤矿	和田布雅矿业有限责任公司和田县布雅煤矿	《和田布雅矿业有限责任公司和田县布雅煤矿矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 未按照《方案》要求对矿山排土场边坡坡度、围栏、警示牌设置。 2. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤监测。	责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务	
79	和田地区和田县	有效期内	随机	C6500002009101120043727	新疆和田布雅煤矿一号井	煤矿	新疆和田布雅煤矿一号井	《新疆和田布雅煤矿一号井矿山地质环境与土地复垦方案》	1. 《方案》过期，未按时修编。 2. 未按《方案》要求对矿山土地损毁、地形地貌景观监测。 3. 未按《方案》要求对矿山含水层、土壤、崩塌监测，没有形成监测记录。	责令限期编制矿山地质环境保护与土地复垦方案	